

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ



визуально-измерительный контроль (ВИК)

Лазерный измеритель (лазерный теневой микрометр) подбирается в зависимости от необходимого класса точности.

Возможно комбинирование нескольких лазерных сенсоров триангуляционных (профилометрических) в одной системе.